

安定型最終処分場維持管理記録
(第3処分場)

住所 標津郡中標津町東32条北1丁目2番地
氏名 道北解体有限会社

水質検査 処分場浸透水検査
生物化学的酸素要求量(BOD)

設置場所 標津郡中標津町共立3番21、共立3番22
処理能力 8,567 m³ 46,351 m³
許可番号 環整 21-5 号

平成 26年 4 月 ~ 平成 27 年 3 月 まで

検査頻度	月1回以上
基準値	20mg/L以下

点検日時	採取場所	水温	気温	結果判定日	結果 測定値(mg/L)	基準値を超えた場合	
						措置日	原因の調査及び生活環境の保全上必要な措置内容
4月 17日	処分場内 浸透水採取場	5.9 °C	7.8 °C	4月 25日	基準値内 1.3mg/L	月 日	
5月 15日	処分場内 浸透水採取場	11.8 °C	16.7 °C	5月 26日	基準値内 1.2mg/L	月 日	
6月 17日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	6月 25日	水溜れにより 採水不可	月 日	
7月 25日	処分場内 浸透水採取場	24.5 °C	28 °C	7月 31日	基準値内 13.0mg/L	月 日	
8月 8日	処分場内 浸透水採取場	16.3 °C	21 °C	8月 22日	基準値内 4.9mg/L	月 日	
9月 25日	処分場内 浸透水採取場	14.2 °C	17.1 °C	9月 30日	基準値内 6.9mg/L	月 日	
10月 16日	処分場内 浸透水採取場	10.4 °C	11.8 °C	10月 27日	基準値内 1.4mg/L	月 日	
11月 13日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	11月 28日	水溜れにより 採水不可	月 日	
12月 15日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	12月 25日	水溜れにより 採水不可	月 日	
1月 15日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	1月 27日	凍結により 採水不可	月 日	
2月 18日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	2月 26日	凍結により 採水不可	月 日	
3月		°C	°C	3月		月 日	