

安定型最終処分場維持管理記録
(第3処分場)

住 所 名 標津郡中標津町東32条北1丁目2番地
氏 名 道北解体有限会社

水質検査 処分場浸透水検査
生物化学的酸素要求量(BOD)

設置場所 標津郡中標津町共立3番16、18
処理能力 12,935 m³ 85,675 m³
許可番号 根環生第392号

平成 27 年 4 月 ~ 平成 28 年 3 月 まで

検査頻度	月1回以上
基準値	20mg/L以下

点検日時	採取場所	水温	気温	結果判定日	結果 測定値(mg/L)	基準値を超えた場合	
						措置日	原因の調査及び生活環境の保全上必要な措置内容
4月 21日	処分場内 浸透水採取場	5.5 °C	12 °C	4月 28日	基準値内 1.8mg/L	月 日	
5月 19日	処分場内 浸透水採取場	6.0 °C	5.8 °C	5月 29日	基準値内 16.0mg/L	月 日	
6月 18日	処分場内 浸透水採取場	21.5 °C	17 °C	6月 29日	基準値内 6.5mg/L	月 日	
7月 15日	処分場内 浸透水採取場	15.4 °C	23.5 °C	7月 24日	基準値内 8.8mg/L	月 日	
8月 11日	処分場内 浸透水採取場	20.2 °C	25.7 °C	8月 26日	基準値内 12.0mg/L	月 日	
9月 17日	処分場内 浸透水採取場	16.4 °C	18.3 °C	9月 29日	基準値内 4.4mg/L	月 日	
10月 20日	処分場内 浸透水採取場	11.0 °C	10.1 °C	10月 29日	基準値内 1.8mg/L	月 日	
11月 12日	処分場内 浸透水採取場	7.7 °C	7.5 °C	11月 30日	基準値内 5.6mg/L	月 日	
12月 15日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	12月 25日	水溜れにより 採水不可	月 日	
1月 15日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	1月 29日	凍結により 採水不可	月 日	
2月 16日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	2月 26日	凍結により 採水不可	月 日	
3月 10日	処分場内 浸透水採取場	0.6 °C	1.7 °C	3月 23日	基準値内 2.6mg/L	月 日	