

安定型最終処分場維持管理記録
(第3処分場)

住所 標津郡中標津町東32条北1丁目2番地
氏名 道北解体有限会社

水質検査 処分場浸透水検査
生物化学的酸素要求量(BOD)

設置場所 標津郡中標津町共立3番16、18
処理能力 12,935 m³ 85,675 m³
許可番号 根環生第392号

平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月 まで

検査頻度	月1回以上
基準値	20mg/L以下

点検日時	採取場所	水温	気温	結果判定日	結果 測定値(mg/L)	基準値を超えた場合	
						措置日	原因の調査及び生活環境の保全上必要な措置内容
4月 27日	処分場内 浸透水採取場	8.4 °C	14.5 °C	5月 10日	基準値内 2.4mg/L	月 日	
5月 16日	処分場内 浸透水採取場	6.3 °C	7.2 °C	5月 26日	基準値内 5.7mg/L	月 日	
6月 16日	処分場内 浸透水採取場	12.8 °C	14.7 °C	6月 27日	基準値内 6.6mg/L	月 日	
7月 11日	処分場内 浸透水採取場	18.0 °C	20.2 °C	7月 25日	基準値内 0.7mg/L	月 日	
8月 7日	処分場内 浸透水採取場	19.2 °C	23.1 °C	8月 23日	基準値内 0.5mg/L	月 日	
9月 13日	処分場内 浸透水採取場	15.7 °C	18.5 °C	9月 26日	基準値内 2.1mg/L	月 日	
10月 13日	処分場内 浸透水採取場	9.3 °C	13.9 °C	10月 25日	基準値内 5.7mg/L	月 日	
11月 13日	処分場内 浸透水採取場	4.2 °C	7.2 °C	11月 24日	基準値内 7.2mg/L	月 日	
12月 4日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	12月	凍結により 採水不可	月 日	
1月 12日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	1月	凍結により 採水不可	月 日	
2月 13日	処分場内 浸透水採取場	°C	°C	2月	凍結により 採水不可	月 日	
3月 12日	処分場内 浸透水採取場	2.3 °C	1.4 °C	3月 23日	基準値内 11.0mg/L	月 日	